


令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進中学校
- 2 対策箇所 本郷町地区（古郷5号線）
- 3 対策内容 路肩のカラー塗装
- 4 対策理由 狭い道をスピードを出して通過する車両がある。
通学路であるため、路肩をカラー塗装して注意を促す。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進中学校
- 2 対策箇所 岩崎町神明地内（神明4号線）
- 3 対策内容 停止線及び交差点マークの再設置
- 4 対策理由 三叉路のうち一方向が急勾配となっており、見通しが悪い。
停止線なども薄くなってきているため、再設置し注意を促す。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進中学校
- 2 対策箇所 岩崎町地区（北高上・上松線）
- 3 対策内容 路肩のカラー塗装
- 4 対策理由 朝夕は抜け道として利用されていて、交通量も多い。
通学路であるため、路肩をカラー塗装して注意を促す。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進中学校
- 2 対策箇所 岩崎町地区（岩崎名古屋線）
- 3 対策内容 歩道の凸凹の改善
- 4 対策理由 歩道が車道より低く、歩道内に強い傾斜があり、歩行に支障がある。
また、舗装と側溝の間にすき間が確認されたため、改修を行う。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進中学校
- 2 対策箇所 藤塚二丁目地区（浅田・折戸線）
- 3 対策内容 減速路面標示の設置
- 4 対策理由 交通量も多く、横断歩道付近に待機スペースがない。
横断歩道の前後に減速路面標示を設置し、注意を促す。

5 位置図



6 対策写真

＜実施前＞




＜実施後＞



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進中学校
- 2 対策箇所 藤塚二丁目地区（折戸藤塚線）
- 3 対策内容 交差点カラー舗装
- 4 対策理由 車両の交通量に比べて道路の幅員が狭い、交差点に注意を促すためにカラー舗装を新設する。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進中学校
- 2 対策箇所 折戸町高松地内（折戸高松線）
- 3 対策内容 外側線、減速路面標示の再設置
- 4 対策理由 南方向に下っており、車両が加速しやすくなっている。
減速路面標示を再設置し、注意を促す。

5 位置図



6 対策写真

＜実施前＞




＜実施後＞



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進東中学校
- 2 対策箇所 米野木町油田地内（仲大原・南山1号線）
- 3 対策内容 外側線及びカラー舗装の設置
- 4 対策理由 橋梁の幅員が狭く、通り抜けの車両交通量も多いため、通学路として注意を促すため、外側線を設置しカラー塗装をする。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進東中学校
- 2 対策箇所 三本木町廻間地内（一番割ニュータウン線）
- 3 対策内容 路肩カラー舗装の設置
- 4 対策理由 交通量は多くはないが、見通しが悪い箇所がある。
路肩にカラー舗装を設置し、歩行者への注意を促す。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>



<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進東中学校
- 2 対策箇所 東山五丁目地内
- 3 対策内容 区画線等路面標示の再設置（日東東山団地1号線・2号線）
- 4 対策理由 区画線等路面標示が薄くなり、交差点であることが認識しにくい状態であるため、再設置をおこなう。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>



<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進東中学校
- 2 対策箇所 北新町二段場内（二段場線）
- 3 対策内容 転落防止策の設置
- 4 対策理由 通学路のそばに高低差のある水路があり危険であるため、水路を横断するように転落防止柵を設置。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進東中学校
- 2 対策箇所 栄五丁目地内（日進駅北・白鳥線）
- 3 対策内容 減速路面標示の設置
- 4 対策理由 勾配があり、車両の速度が出やすくなっている。路面標示も消えているため、再設置し速度抑制を促す。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和5年度日進市通学路交通安全プログラム（令和6年度対策実施）

- 1 学校区名 日進東中学校
- 2 対策箇所 折戸町梨子ノ木地内（藤枝・諸輪線）
- 3 対策内容 路肩カラー舗装設置
- 4 対策理由 歩道がなく、交通量も多く車両の通過速度も速い。
通学路指定区間まで路肩カラー舗装をし、歩行者への注意を促す。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>



<実施後>

