


## 令和4年度日進市通学路交通安全プログラム（令和5年度対策実施）

- 1 学校区名 日進西中学校
- 2 対策箇所 梅森町地区（梅森向江線）
- 3 対策内容 区画線の設置
- 4 対策理由 区画線が無く、歩行者と車の通行区分がはっきりしないため、区画線を設置し、路肩と車道を明確にする。

### 5 位置図



### 6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和4年度日進市通学路交通安全プログラム（令和5年度対策実施）

- 1 学校区名 日進西中学校、赤池小学校
- 2 対策箇所 赤池南二丁目地区（赤池白土線）
- 3 対策内容 減速路面標示の設置
- 4 対策理由 信号が無く、交通量の多い交差点を横断している。  
車に減速を促すため、交差点流入部に減速路面標示を設置する。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和4年度日進市通学路交通安全プログラム（令和5年度対策実施）

- 1 学校区名 日進西中学校、西小学校
- 2 対策箇所 野方町地区（浅田・高上線）
- 3 対策内容 交差点カラー舗装、止まれのカラー舗装再施工
- 4 対策理由 交差点のカラー舗装が剥げてきているため、交差点と交差点東側の止まれについて再施工する。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>




<実施後>



## 令和4年度日進市通学路交通安全プログラム（令和5年度対策実施）

- 1 学校区名 日進西中学校、西小学校
- 2 対策箇所 梅森町地区（北田面・新田1号線・新田8号線）
- 3 対策内容 路肩のカラー塗装再施工、一部新規施工
- 4 対策理由 路肩のカラー塗装が消えている部分について再施工し、一部新規でカラー塗装を施工する。

### 5 位置図



### 6 対策写真

<実施前>




<実施後>



令和4年度日進市通学路交通安全プログラム（令和5年度対策実施）

- 1 学校区名 日進西中学校、赤池小学校
- 2 対策箇所 赤池地区（平池名古屋線）
- 3 対策内容 ポストコーン設置、横断歩道カラー塗装の施工
- 4 対策理由 横断歩道上で交通事故が発生。安全対策としてポストコーンの設置と横断歩道にカラー塗装を施工する。

5 位置図



6 対策写真

<実施前>



<実施後>

